

Ullerød Vandværk
Tulstrupvej 4
3400 Hillerød

Analysereport 141017-1
17. oktober 2014
Blad 1 af 1



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)
Prøvedato: 14. oktober 2014

RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:

Prøvested	Kl.	Temp.* °C	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Linie 1, Tilløb forfilter	10:25	-	1	61
Linie 1, Efter forfilter	10:28	9,3	3	59
Linie 1, Efter efterfilter	10:30	9,3	2	10
Linie 2, Tilløb forfilter	10:10	-	2	34
Linie 2, Efter forfilter	10:15	9,7	4	59
Linie 2, Efter efterfilter	10:17	9,3	3	12
Afgang, værk	10:34	9,7	2	10

Metode: DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 292

Vandværk:	5	50
Ledningsnet:	20	200



Morten Due, *civ.ing.*

* uden for akkreditering

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring < mindre end > større end. i.m. ikke målelig.