

(01) BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL**DONSlab**

R. DONSlab Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Ullerød Vandværk A.M.B.A.
Tulstrupvej 4
3400 Hillerød

Analyserapport nr. 20170512/008
12. maj 2017
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE * | | | |
|------------------------|------------|-------------|---------------------------|
| Temperatur | 10,2 °C | Prøvested: | Vask i Bad Falkevej 26 |
| Lugt | Ingen lugt | Prøvedato: | 2017-05-09 Kl. 13:18 |
| Smag | Normal | Prøvetager: | Laboratoriet DS/ISO5667-5 |
| Farve | Ingen | | |
| Udseende | Klar | | |

| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE | RESULTAT | Vandkvalitetskrav ¹⁾ | METODE | S _r |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Kimtal v. 22°C pr.ml | 4 | 200 | DS/EN6222 | 0,1 |
| Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml | < 1 | i.m. | SM9223, 20.ed. | 0,06 |
| <i>E. coli</i> pr.100ml | < 1 | i.m. | SM9223, 20.ed. | 0,06 |
| BactiQuant (Kimtal, total) BQ | 173 | | BactiQuant* | |

| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE | RESULTAT | Vandkvalitetskrav ¹⁾ | METODE | U _{rel} |
|------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Farvetal Pt mg/l | 15 | 15 | DS/EN7887 | 5% |
| pH | 8,2 | 7 - 8,5 | DS/EN ISO 10523 | |
| Ledningsevne mS/m | 71,5 | >30 | DS/EN27888 | 2% |
| Jern, total Fe mg/l | 0,13 | 0.20 | DS225 | 4% |
| Ilt O ₂ mg/l | 11 | > 5 | DS/EN 5814 | 5% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Morten Due, civ. ing.